



МВД России

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ СТАВРОПОЛЮ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(УВО по г. Ставрополю-филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю)

«Июль» 2013г.

г. Ставрополь

АКТ

обследования объекта и прилегающей территории
на предмет организации охраны и антитеррористической
защищенности

(основание: исполнение решения протокола заседания антитеррористической комиссии Ставропольского края от 16.07.2013 года № 3, указание ГУВО МВД России от 19.07.2013г. № 36/2266-т, ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 23.05.2013г. № 29/2-2614, № 29/4-2792, № 29/4-2794)

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Представитель объекта: Директор Зубков Владимир Николаевич
зам. директора по АХЧ Зубов Александр Михайлович
Представитель «Охрана»: Кеш. Бродов Ю.В. по г. Ставрополю
х.и. полиции Старосенко Р.Т.

Другие службы: _____

Руководствуясь требованиями нормативных документов по организации охраны, пропускного режима, технической укреплённости, провела обследование на объекте: МБСЧ Тинькофф № 25

(полное наименование обследованного объекта, его ведомственная принадлежность)

расположенного по адресу:

г. Ставрополь, пр. К. Земехинский, 6

Финансирование объекта: Федеральный бюджет

(указать из каких средств производится оплата за услуги охраны)

В результате обследования установлено:

1. Организация охраны периметра и прилегающей территории

(указать наличие и качество ограждения, подъездные пути, качество освещенности, наличие и оборудование КПП, порядок допуска на объект, наличие опасных для жизни мест (склады взрывчатых, ядовитых и т.п. веществ), способы их защиты и контроля, наличие смежных организаций и вид их охраны)

Территория объекта имеет ограждение в виде забора из кирпича, сетки рабицы и металлических колючих проволоки. Подъездные пути в удобстворительном состоянии, освещение по периметру - удобстворительное. Доступ на объект осуществляется по установленным документам доступа, а также с записью в журнале посетителей. Складских помещений с опасными веществами на территории нет. Сметных организаций нет.

2. Наличие средств ОПС и средств экстренного вызова полиции

(указать исправность и обслуживающую организацию)

ОПС оборудованное все помещения здания с выводом сигнала на пост охраны и на пункт МЧС. КТС оборудован пост охраны с выводом сигнала на ПСО ОВД / брелок GSM.

3. Организация охраны и пропускного режима

(указать полное наименование охраны объекта (ЧОП, ФГУП, сторожевая охрана объекта), время охраны, численность, наличие металлодетекторов, вооружение, спец. средства, взаимодействие с ОВД, контроль за несением службы)

Охрана территории объекта и организация пропускного режима осуществляется сотрудниками ООО ОП - "Волк" = в круглосуточном режиме в количестве 2-х человек. Вооружение спец. средства не используются.

4. Оснащенность объекта системой охранного видео наблюдения

(указать количество камер, охват уязвимых мест, наличие датчиков движения, видеорегистратора, срок хранения видео архива, обслуживающую организацию и исправность системы)

Видеообъемление по периметру территории 2 камер, архив сохраняется в телевидении центра. Система в работоспособном состоянии. Обслуживается штатными сотрудниками

5. Оборудование объекта системой контроля доступа:

Существующая централизованная система контроля доступа

(указать наличие системы контроля доступа)

6. Обеспечение готовности системы управления связи и оповещения к действиям при ЧС, готовность сил и средств к действию по ликвидации ЧС. Оснащенность объекта и обеспеченность противопожарным инвентарём

(указать при наличии количество проведенных тренировок, как самостоятельных так и с привлечением служб МЧС, наличие системы громкого оповещения, места эвакуации персонала)

Система управления связи и оповещения объекта оснащена с целью громкого оповещения.

7. Выполнение требований предыдущих актов

(повеление хозяйственника по выполнению ранее сделанных в актах предложениях)

Требования выполняются по мере формирования.

8. Предложения по результатам обследования

В целях обеспечения надежной охраны объекта и устранения условий, способствующих проникновению на объект и совершению диверсионно-террористических актов предложено:

Оборудовать входные двери /КПП/ стационарными металлодетекторами.

Представитель объекта
Представитель «Охрана»

М.П.

Представители других объектов



[Signature] Зубов А.М.
[Signature] Шарасенко Р.Т.